

乾燥機ﾀﾞｸﾄ一次側工事目安

＊天井より200φﾀﾞｸﾄを200mm
出してください



＊排気ﾀﾞｸﾄはエルﾎﾞｰ回を3m換算して
15m以内として下さい。
（静圧8mmH20以内）

・ｴﾚｸﾄﾛﾗｯｸｽ社製　脱水洗濯機（W4180H/20kg）
・ｴﾚｸﾄﾛﾗｯｸｽ社製　汚物除去機（W4105NSV/11kg)

電源一三相２００V
　２０A漏電遮断機（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応、感度電流１００mA）
給水一本体給水継手２０A
　給水配管FLより７５０mmバルブ止め
　（本体への接続はSUSフレキ管などを使用）
　推奨水圧２００～６００kPa
給湯一本体給湯継手２０A
　給湯配管FLより７５０mmバルブ止め
　（本体への接続はSUSフレキ管などを使用
排水一本体排水口外径７５mm
　配水６５A　FLより２００mm立ち上げ
　VU管使用＊排水が６０℃を超える場合はHT管使用

＊汚物除去機のみ基礎工事が必要です。

・ガス乾燥機（T4530/27kg）

電源一三相２００V
　１０A漏電遮断機（感度電流３０mA）
ガス一本体ガス継１５A
　配管はガスコック止め
　（本体への接続はフレキホースなどを使用）
　（＊ガスは機器設置後、本体接続までを一次側工事とする
排気一本体排気口２００φ
　図面上指定位置に天井より２００mm出し
給気一排気量1000m3/hを補う給気設備を機械のﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞの下部側へ設置して下さい。
　＊給気用のｶﾞﾗﾘ等が設置不可能な場合は、ﾌｧﾝにて空気を室内に取り入れて下さい。

＊詳しい工事内容は別紙の工事説明書を
ご参照下さい。

洗濯室　100床一例